


谷部の下地加工

【 ルーフィング張り 】



※ピンホールができるおそれのある箇所は
防水テープで補強してください。

谷

- * 谷樋は、ジョイント部は180mm以上重ね、瓦用接着剤でコーキング処理（2条）をしてください。
- * 谷部の棧瓦は谷芯から75mm以上の位置で切断してください。地瓦のカット面はペンキにて塗装してください。
- * 加工した半端の棧瓦は釘打ちしてください。特に小さくて釘打ちできないものは、銅線又は瓦用接着剤で固定してください。

